
Zum Display
J16
(47Ω)
3
10Ω
R165
J15 3
zum Kompressor Steuerung
10uF
BAV 99
A7
D26
5V
D12
3,3V
R164
6,8K
1K
R167
In
µC6
HN
QD12
B
E
47Ω
R166
R167
6,8K
RM
QD13
5V
HN
QD14
Out
3,3V
µC7
J15
1 +18V
2 5V
3 Signal siehe oben
4 ⊥