



22µF wurde aus versehen eingebaut, eig wollte ich 2.2. Würde als fix für nicht funktionierendes Wifi bei Versorgung über VIN versucht

U15 IE80105S12 ggf EMC (class B) Compliance Circuit implementieren gemäß Datenblatt

10k und 4.7 sind für dämpfung von PWM Signal

4N35 schalt mit 250 Ohm Vorwiderstand auch an 5V betrieben werden können

ACHTUNG: Geschalteter N Phase liegt immer an

Auf dem Board ist dieser Anschluss mit X gekennzeichnet