



R55 R56 entfallen

Alle Massen auf einen Punkt GND bzw auf die PCB kascierung